

关于氨氮在线监控设备故障异常情况说明

铜陵市生态环境局开发区分局：

我公司生产废水排口氨氮在线监控设备 2022 年 10 月 4 日 18:00 至 10 月 5 日 16:00 出现未采到水样故障，设备复位后正常工作。2022 年 10 月 5 日 16:00 至 10 月 7 日 10:00 设备恢复正常工作后测量数据出现异常，经第三方运维人员检查后发现因消解池内废液未排空导致，期间数值缓慢下降，有间断性未采到水样；运维人员 10 月 7 日 9:58 排空消解池后测量氨氮 30mg/L，实测 29mg/L；设备恢复正常。2022 年 10 月 1 日至 10 月 7 日我公司放假，企业停产，无排水。

特此报告！

铜陵市锦信环保科技有限公司

2022 年 10 月 8 日



安徽省碧水电子科技有限公司文件

碧水电子（2022）第 1008 号

关于污染源在线监控设备故障异常情况说明

铜陵市锦信环保科技有限公司：

铜陵市锦信环保科技有限公司 2022 年 10 月 4 日 18:00 至 10 月 5 日 16:00 氨氮设备出现未采到水样，设备复位后恢复正常工作。2022 年 10 月 5 日 16:00 至 10 月 7 日 10:00 设备恢复正常工作后测量数据出现异常，因消解池内废液未排空导致，期间数值缓慢下降，有间断性未采到水样。10 月 7 日 9:58 排空消解池后测量氨氮 30mg/L 实测值为 29mg/L。2022 年 10 月 1 日至 10 月 7 日企业停止生产并无排水流量为 0。

我公司会严格按照技术规范要求做好运维服务，积极履行《污染源自动监控设施运行管理办法》中相关义务。

特此报告。

安徽省碧水电子科技有限公司

2022 年 10 月 08 日

